



1 - Zorg ervoor dat de dakgoot schoon, droog en vetvrij is.



2 - Ontvet de dakgoot met het meegeleverde reinigingsmiddel.



3 - Knip nu de reparatietape af op de gewenste lengte en rond de hoeken af.



4 - Verwijder nu de onderliggende releasefolie.



5 - Plak nu de reparatietape op de gewenste plek en druk deze goed aan met de aandrukroller.